



Zelmer 5000.0050 ZVCA050H | Filtr powietrza | zamiennik



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/czesci-zamienne-do-odkurzaczy/filtr-powietrza-50000050-zvca050h-zelmer-zamiennik>

Cena: **14,45 zł** brutto / 11,75 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGKMQPIRMNIM

Opis produktu

Przeznaczenie i kompatybilność filtra

Płaski filtr powietrza został zaprojektowany z myślą o tradycyjnych odkurzacach workowych i bezworkowych marki Zelmer. Produkt jest w pełni kompatybilny z wieloma popularnymi seriami urządzeń, takimi jak Zelmer Voyager Twister, Odyssey, Aquawelt, Aquos, Clariss, Elf, Explorer czy Jupiter (stanowi odpowiednik fabrycznych oznaczeń katalogowych 5000.0050 oraz ZVCA050H). Oferowany element to wysokiej jakości zamiennik, który pod względem wymiarów ramki oraz geometrii ułożenia plis idealnie odpowiada części oryginalnej, co zapewnia precyzyjne dopasowanie i łatwy montaż w kasie odkurzacza.

Zawartość opakowania i specyfikacja materiałowa

Opakowanie zawiera kluczowy element końcowej filtracji powietrza wylotowego, odpowiedzialny za wychwytywanie najdrobniejszych zanieczyszczeń. W skład zestawu wchodzi:

- 1 sztuka filtra powietrza klasy HEPA z gęsto ułożonym wkładem z mikrowłókien syntetycznych,
- Sztywna obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, zintegrowana z gumową uszczelką obwodową, która skutecznie zapobiega powstawaniu nieszczelności i wydostawaniu się kurzu na zewnątrz urządzenia.

Zalecenia dotyczące konserwacji i eksploatacji

Stosowanie sprawnego zamiennika filtra HEPA pozwala utrzymać optymalny przepływ powietrza, zapobiegając przegrzewaniu się silnika i utrzymując stałą siłę ssącą odkurzacza. Wysoka klasa filtracji sprawia, że wkład skutecznie zatrzymuje zarodniki grzybów, bakterie, odchody roztoczy oraz drobny kurz domowy, co jest kluczowe dla alergików. Filtr należy regularnie kontrolować pod kątem zabrudzeń – zaleca się jego wymianę na nowy co 6-12 miesięcy w zależności od intensywności eksploatacji lub w momencie, gdy widoczne jest silne ściemnienie struktur filtrujących bądź zauważalny spadek mocy odkurzacza.