



Extralink 1:4 PLC SC/APC | Splitter | 900um, 1m



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/cavi-e-patch-cord/extralink-1-4-plc-sc-apc-splitter-900um-1m>

Price: **30,85 zł** gross / 25,08 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXEHLIUEKNK

Information:

Splitter in fibra ottica EXTRALINK PLC 1:4 è un elemento passivo per reti FTTH, che consente una divisione simmetrica del segnale ottico senza l'uso di dispositivi attivi. Dotato di connettori SC/APC in ingresso e in uscita, garantisce un montaggio pratico e un'ampia compatibilità. Il compatto involucro di tipo steel box facilita l'installazione in pannelli di permutazione e giunti in fibra ottica, mentre il sottile cavo pigtail da 0,9 mm consente un facile instradamento negli organizer. Il prodotto è confezionato in blister che protegge i cavi dall'agrovigliamento.


Product features

Lunghezza cavo	1 m
Materiale della guaina	Nylon/Polyvinyl Chloride (PVC)
Connettore di tipo lucido	APC
Colore del prodotto	Bianco
Genere del connettore 2	Maschio
Genere del connettore 1	Maschio
Tipo di fibra ottica	G.657.A1
Tipo di cavo	FTTH

Full product description


EXTRALINK PLC 1:4 Splitter in fibra ottica da 0,9 mm con connettori SC/APC

Gli splitter in fibra ottica sono utilizzati nelle reti FTTH, dove Internet viene consegnato ai clienti per mezzo di un led in fibra ottica dalla sala server al dispositivo del cliente senza cambiare il mezzo di trasmissione. La specificità di questa tecnologia richiede che il segnale venga distribuito ai client senza l'utilizzo di ulteriori dispositivi attivi.



PLC splitter con distribuzione simmetrica dell'alimentazione 1:4, con connettori di ingresso e di uscita. L'alloggiamento compatto in scatola d'acciaio consente una facile installazione in interruttori e accoppiatori a fibra ottica.

Lo Splitter è costruito su un sottile cavo pigtail da 0,9 mm, quindi può essere facilmente installato in vari tipi di organizzatori.



Il prodotto è confezionato in blister per evitare l'agrovigliamento dei cavi.